


NÁVOD - Měřič komprese 2/4 taktních motorů - 99-202



Vyšroubujte svíčku



Nasaďte Nasaďte odpovídající adaptér na hadici



Zašroubujte na místo svíčky



Připojte měřič na opačnou stranu hadice



Několikrát nastartujte



Naměřené hodnoty porovnejte s údaji uvedenými výrobcem